

Osvedčenie o riadnom vykonaní služby – referenčný list



EPS Slovensko, s. r. o.
Vičkovce 110, 919 23 Vičkovce
IČO: 35956224, www.epsslovensko.sk

Názov akcie	Overenie nezávadnosti pozemku p.č. 1607/75 po odťažbe kontaminovaných zemín
Doba realizácie	2014
Generálny investor akcie	INA Skalica spol. s r.o.
Objednávateľ akcie pre EPS Slovensko, s. r. o.	INA Skalica spol. s r.o.
Činnosť realizovaná spoločnosťou EPS Slovensko, s. r. o.	geologický prieskum nesaturovanej zóny, dozor pri odťažbe
Detailný popis predmetu prác	Odborný dohľad pri odťažbe kontaminovaných zemín. Geologický prieskum nesaturovanej zóny na pozemku zberného dvora po samotnej odťažbe. Odber reprezentatívnych vzoriek zemín z výkopu. Vyhodnotenie znečistenia horninového prostredia ropnými látkami.

Fotodokumentácia



Plošná kontaminácia



Lokálna kontaminácia



Dohľad pri odťažbe kontaminovanej zeminy