

# Osvedčenie o riadnom vykonaní služby – referenčný list



**EPS Slovensko, s. r. o.**  
Vlčkovce 110, 919 23 Vlčkovce  
IČO: 35956224, [www.epsslovensko.sk](http://www.epsslovensko.sk)

<b>Názov akcie</b>	Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže NM (008) / Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru, (SK/EZ/NM/530)
<b>Doba realizácie</b>	1 – 11/2015
<b>Generálny investor akcie</b>	<b>Ministerstvo životného prostredia SR</b> Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava
<b>Činnosť realizovaná spoločnosťou EPS Slovensko, s. r. o.</b>	Výkon odborného geologického dohľadu bol zameraný na sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu sanácie, etapové vyhodnocovanie vývoja prác a zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanie problémov a prípravu návrhov opravných opatrení.
<b>Detailný popis predmetu prác</b>	Odborný geologický dohľad zaisťoval predovšetkým: 1) kontrolu plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác 2) kontrolu efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu 3) overenie dokladovaných údajov 4) overenie dosiahnutia sanačného limitu V rámci dohľadu boli vykonávané kontrolné vzorkovania zemín, podzemných vôd, terénne merania.

## Fotodokumentácia



Spoločné vzorkovanie zemín so zhotoviteľom sanácie



Meracia aparatúra WTW-1 pre podzemné vody



Kontrolný odber vzoriek podzemných vôd