

Osvedčenie o riadnom vykonaní služby – referenčný list




EPS Slovensko, s. r. o.
Vlčkovce 110, 919 23 Vlčkovce
IČO: 35956224, www.epsslovensko.sk

Názov akcie	Geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže s analýzou rizika: SK (013) / Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne (SK/EZ/SK/876)
Doba realizácie	04 – 11/2015
Generálny investor akcie	Ministerstvo životného prostredia SR Nám. L. Štúra 1 812 35 Bratislava
Činnosť realizovaná spoločnosťou EPS Slovensko, s. r. o.	Geologický prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne s hlavnými cieľmi: 1) identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti environmentálnej záťaže 2) preskúmanie plošného a priestorového rozsahu miery znečistenia horninového prostredia 3) identifikácia zdrojov a ohnisk znečistenia 4) vybudovanie monitorovacej siete podzemných vôd Analýza rizika bola spracovaná za účelom vyhodnotenia dopadov zistenej kontaminácie na životné prostredie.
Detailný popis predmetu prác	Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Stročín – areál bývalej chemickej čistiarne: vrtné práce, hydrodynamické skúšky, odbery vzoriek zemín a podzemných vôd, terénne merania. Vyhodnotenie kontaminácie. Hodnotenie možností migrácie, zdravotných a environmentálnych rizík. Návrh nápravných opatrení a analýza možností sanácie environmentálnej záťaže.

Fotodokumentácia



Vrtanie nevstrojeného vrtu – súprava Eijkelkamp



Nivelácia objektov v riečisku rieky Ondava



Vzorkovanie podzemných vôd